



Generelle specifikationer

	62 Max	62 Max+
Temperaturområde	-30 °C til 500 °C (-22 °F til 932 °F)	-30 °C til 650 °C (-22 °F til 1202 °F)
Nøjagtighed	± 1,5 °C eller ± 1,5 % af aflæsning ± 2,0 ved -10 °C til 0 °C ± 3,0 ved -30 °C til -10 °C	± 1. °C eller ± 1,0 % af aflæsning ± 2,0 ved -10 °C til 0 °C ± 3,0 ved -30 °C til -10 °C
Responstid (95 %)	<500 ms (95 % af aflæsning) Spektral respons: 8 til 14 mikron Emissivitet: 0,10 til 1,00	<300 ms (95 % af aflæsning) Spektral respons: 8 til 14 mikron Emissivitet: 0,10 til 1,00
Optisk opløsning	10:1 (beregnet ved 90 % energi)	12:1 (beregnet ved 90 % energi)
Displayopløsning	0,1 °C (0,2 °F)	0,1 °C (0,2 °F)
Gentagelsesnøjagtighed for aflæsninger	± 0,8 % af aflæsning eller ± 1,0 °C (2 °F), hvad der er størst	± 0,5 % af aflæsning eller ± 0,5 °C (1 °F), hvad der er størst
Strømforsyning	AA-batteri	AA-batteri

➔ På mere at vide: www.fluke.dk/62max

Fluke Danmark A/S
c/o Radiometer Medical ApS
Åkandevej 21
2700 Brønshøj
Danmark
Tlf.: 70 23 58 53
Fax: 70 23 58 54
E-mail: info.dk@fluke.com
Web: www.fluke.dk

©2012 Fluke Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
Trykt i Nederlandene 06/2012. Oplysningerne kan ændres uden forudgående varsel.
Pub_ID: 11928-dan
Ændringer i dette dokument er ikke tilladt uden skriftlig tilladelse fra Fluke Corporation.

KAN KLARE
VARMEN.
OG STØVET, VANDET OG ET
FALD FRA 3 METERS HØJDE.

Vi præsenterer de nye 62 Max
IR-termometre fra Fluke.





Vi introducerer Fluke 62 MAX og 62 MAX+ IR-termometre: Lille størrelse. Stor styrke.

Hvorfor IR-termometre?

Temperatur er ofte den første indikation på potentielle problemer i elektrisk og mekanisk udstyr. Nu kan du imidlertid let afgøre, om en eltavle har et hot spot, en motor er overophedet eller et stærkstrømssystem er ineffektivt? Løsningen er et infrarødt (IR) termometer. Med håndholdte IR-termometre uden fysisk berøring kan du med det samme måle udstyrets temperatur på utilgængelige eller farlige steder. Når du opdager unormale temperaturer hurtigt, kan du også sætte ind med en tidlig håndtering af problemerne.

Hvorfor Fluke 62 MAX og Fluke 62 MAX+?

De nye infrarøde Fluke 62 MAX- og 62 MAX+-termometre, der er designet med tanke for dine behov på jobbet, er alt, du kan ønske dig fra eksperterne inden for måleværktøjer: Lille størrelse, ekstremt nøjagtige og meget brugervenlige. IP54 klassificeret som støv- og vandresistent. Nøjagtige men alligevel tilstrækkelig robuste til at modstå et fald på 3 meter. 62 MAX og 62 MAX+ er faktisk så robuste, at de er de eneste IR-termometre på markedet, som du ikke behøver at være forsigtige med.

Støv- og vandresistent: IP54-godkendt som støv- og vandresistent.

Robust: Testet med fald på 3 meter (9,8 fod).

Ergonomisk designet: Fuldstændig nydesignet med henblik på en mere naturlig betjening.

Lille størrelse: Lille og let – kan sættes fast i værktøjsbæltet eller bæltestroppen eller let få plads i værktøjsskassen.

Afstand til målepunkt: Præcis laserteknologi øger nøjagtigheden og repeterbarheden af målingerne.

Dobbelte lasere: 62 MAX+ har dobbelte roterende lasere, som gør det lettere at identificere det område, der skal måles. Måleområdet er stedet mellem prikkerne.

Stort display med baggrundsbelysning: Stor skærm gør det lettere at læse, også på mørke steder.

Min/Maks/Gns/Diff: Viser minimum-, maksimum- og gennemsnitstemperaturen eller differencen mellem to målinger.

Alarm: Høj og Lav alarmer til hurtig visning af målinger uden for grænserne.

Strømforsyning: Både 62 MAX og 62 MAX+ strømforsynes fra et enkelt AA-standardbatteri.



Få mere at vide: www.fluke.dk/62max