

Precyzyjne multimetry 8845A/8846A z wyświetlaczem 6,5 cyfry

FLUKE®




Fluke 8845A




Fluke 8846A



Wbudowana funkcja elektronicznego rejestratora wykresów TrendPlot pozwala na graficzne określenie zakresu dryftu i występowania przerw w obwodach analogowych



Tryb histogramu przedstawia stabilność lub problemy związane z szumem w obwodach analogowych



Radzi sobie nawet z najtrudniejszymi pomiarami dzięki wysokiej dokładności i wyświetlaczowi o rozdzielczości 6,5 cyfry



Dołączone akcesoria

Przewód zasilania sieciowego LCI, zestaw przewodów pomiarowych TL71, zapasowy bezpiecznik linii zasilania, instrukcja programisty/użytkownika na płycie CD, oprogramowanie FVFBASIC FlukeView Forms Software w wersji Basic.

Informacje dotyczące zamawiania

Fluke 8845A	Precyzyjny multimetr z wyświetlaczem na 6,5 cyfry
Fluke 8845A S/U	Precyzyjny multimetr z wyświetlaczem na 6,5 cyfry (software + cable)
Fluke 8846A	Precyzyjny multimetr z wyświetlaczem na 6,5 cyfry
Fluke 8846A S/U	Precyzyjny multimetr z wyświetlaczem na 6,5 cyfry (software + cable)

Pub_ID: 11114-pol

Precyzja i wszechstronność idealna do zastosowań warsztatowych i aplikacji systemowych

Multimetry Fluke 8845A i 8846A z wyświetlaczem 6,5 cyfry charakteryzują się precyzją i wszechstronnością, które pozwalają na wykonywanie nawet najtrudniejszych pomiarów w warunkach warsztatowych lub w aplikacjach systemowych.

Podwójny wyświetlacz oferuje szerokie możliwości graficzne: Multimetry 8845A i 8846A posiadają wyjątkowy wyświetlacz graficzny pokazujący parametry dotyczące jakości sygnału, takie jak dryf, przerwy i stabilność, wyświetlając dane pomiarów w czasie rzeczywistym w postaci wykresów TrendPlot™, histogramu lub statystyk, z zastosowaniem unikalnego trybu analizy. **Szerokie zakresy pomiarów:** Zakresy rezystancji i natężenia zostały maksymalnie rozszerzone.

Łatwe pomiary w sieciach 4-przewodowych przy użyciu dwóch przewodów pomiarowych: Opatentowane, rozdzielone wtyczki 2 x 4 omy pozwalają na dokonywanie precyzyjnych pomiarów sieci 4-przewodowych przy użyciu tylko dwóch przewodów pomiarowych zamiast czterech. Dostępne są również opcjonalne akcesoria do przewodów Kelvina umożliwiające wykonanie 4-przewodowych połączeń nawet w ciasnych miejscach.

Możliwości systemowe: Oba urządzenia są standardowo wyposażone w interfejsy RS-232, IEEE-488 i Ethernet z popularnym trybem emulacji DMM, co znacznie ułatwia integrację układów.

Oprogramowanie: Darmowa kopia oprogramowania FlukeView Forms Basic umożliwia przenoszenie danych z miernika do komputera PC. Formularze można dostosowywać do własnych wymagań dzięki dodatkowemu oprogramowaniu FVF-UG.

Właściwości

	8845A	8846A
Wyświetlacz	Podwójna matryca VFD	
Rozdzielczość	6,5 cyfry	
Szybkość pomiaru (odczytu/s)	1000	
Test ciągłości/diody	Tak	
Funkcje analityczne	Statystyki, histogram, wykresy TrendPlot™, porównanie limitów	
Funkcje matematyczne	NULL, Min./Maks., dB/dBm	
Port urządzeń USB	-	Port urządzenia pamięci USB
Zegar czasu rzeczywistego	-	Tak
Interfejsy	RS232, IEEE-488.2, Ethernet	
Języki programowania/ Tryby emulacji	SCPI (IEEE-488.2), Agilent 34401A, Fluke 45	
Bezpieczeństwo:	zaprojektowany zgodnie ze specyfikacjami IEC 61010-1:2000-1, ANSI / ISA-S82.01-1994, CAN / CSA-C22.2 Nr 1010.1-92 1000V KAT. I / 600V KAT. II	

Parametry Techniczne

(Szczegółowe dane techniczne na stronie internetowej)

Funkcje*	8845A			8846A		
	Zakres	Rozdzielczość	Dokładność*	Zakres	Rozdzielczość	Dokładność*
Napięcie prądu stałego	1000 V	100 nV	0,0035	1000 V	100 nV	0,0024
Napięcie prądu przemiennego (częstotliwość 300 Hz)	750 V	100 nV	0,06	1000 V	100 nV	0,06
Rezystancja (2 x 4 żyły)	100 MΩ	100 μΩ	0,01	1 GΩ	10 μΩ	0,01
Prąd stały	10 A	100 pA	0,05	10 A	100 pA	0,05
Prąd przemienny (częstotliwość 3 Hz – 10 kHz)	10 A	1 μA	0,10	10 A	10 nA	0,10
Częstotliwość/okres	300 kHz	1 μHz	0,01	1 MHz	1 μHz	0,01
Pojemność	-	-	-	1 nF do 0,1 F	1 pF	1
Rezystancyjny czujnik temperatury (RTD)	-	-	-	-200 do +600°	0,001°	0,06

* Dokładność = +/- (% odczytu)

Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 88 mm x 215 mm x 293 mm

Waga: 3,6 kg

Roczna gwarancja

Zalecane akcesoria



TL2X4W-PT
2 przewody do pomiaru rezystancji
4 żył z cienkimi końcówkami
sondy pomiarowej 2 mm



884X-512M
Pamięć USB 512 MB



FVF-UG
FlukeView Forms
Aktualizacja oprogramowania

Więcej akcesoriów można znaleźć na stronach internetowych dotyczących Fluke 8845A/8846A dostępnych w serwisie www.fluke.com.